

# DIN 4000-95 Beiblatt 1:2007-11 (D)

## Sachmerkmal-Listen - Teil 95: Trennstellenkodierung für Werkzeuge und Spannzeuge, Erläuterungen zu Kurzzeichen für firmenspezifische Aufnahmen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Trennstellenkodierung für Werkzeuge und Spannzeuge, firmenspezifisch</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Firmenspezifische Aufnahmen</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Kodierung der herstellerspezifischen bzw. herstellerübergreifenden Aufnahmen und Systeme</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>19</b>

### **Bilder**

<b>Bild 1 — Beispiel zu Coromant-Capto-System</b> .....	<b>8</b>
<b>Bild 2 — Beispiel zu Schnellwechselfaufnahmen</b> .....	<b>8</b>
<b>Bild 3 — Beispiel zu Spannzangenaufnahmen</b> .....	<b>9</b>
<b>Bild 4 — Beispiel zu Schraubenaufnahmen</b> .....	<b>9</b>

### **Tabellen**

<b>Tabelle 1 — Firmenspezifische Aufnahmen; Aufnahmetyp, Aufnahmeform</b> .....	<b>5</b>
<b>Tabelle 2 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SWx (Schnellwechselfaufnahmen)</b> .....	<b>10</b>
<b>Tabelle 3 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu FLx (Flanschenaufnahmen)</b> .....	<b>13</b>
<b>Tabelle 4 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SAx (Schraubenaufnahmen)</b> .....	<b>14</b>
<b>Tabelle 5 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SZx (Spannzangenaufnahmen)</b> .....	<b>15</b>
<b>Tabelle 6 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu PMx (Prismaaufnahmen)</b> .....	<b>18</b>