

DIN 6885-2:2021-06 (D)

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form für Werkzeugmaschinen - Teil 2: Maße, Toleranzen, Masse

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Zeichen, Benennung und Einheiten	5
5 Bezeichnungen und Bestellangaben	6
5.1 Bezeichnung.....	6
5.2 Bestellangaben.....	6
6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen	7
6.1 Passfederformen	7
6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails)	8
7 Werkstoff	15
8 Oberfläche.....	15
Literaturhinweise	16