

DIN 6885-2:2021-06 (D)

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form für Werkzeugmaschinen - Teil 2: Maße, Toleranzen, Masse

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Zeichen, Benennung und Einheiten | 5 |
| 5 Bezeichnungen und Bestellangaben | 6 |
| 5.1 Bezeichnung..... | 6 |
| 5.2 Bestellangaben..... | 6 |
| 6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen | 7 |
| 6.1 Passfederformen | 7 |
| 6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails) | 8 |
| 7 Werkstoff | 15 |
| 8 Oberfläche..... | 15 |
| Literaturhinweise | 16 |