

# DIN 24900-20:2003-05 (D)

## Bildzeichen für den Maschinenbau - Teil 20: Kunststoff- und Gummimaschinen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Bildzeichen</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1 Bildzeichen für Walzen, Walzwerke und Kalande</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Bildzeichen für Abzieh- und Winkelvorrichtungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3.3 Bildzeichen für Stapleinrichtungen</b> .....	<b>9</b>
<b>3.4 Bildzeichen für Extruder und Extrusionsanlagen</b> .....	<b>10</b>
<b>3.5 Bildzeichen für Folgeeinrichtungen von Extrudern und Kalandern</b> .....	<b>12</b>
<b>3.6 Bildzeichen für Blasformmaschinen</b> .....	<b>18</b>
<b>3.7 Bildzeichen für Pressen, Spritzpressen und Spritzgießmaschinen</b> .....	<b>20</b>
<b>3.8 Bildzeichen für Reaktionsgießmaschinen und -anlagen</b> .....	<b>22</b>
<b>3.9 Allgemeine Bildzeichen für Kunststoff- und Gummimaschinen</b> .....	<b>23</b>
<b>Verzeichnis der Bildzeichen (Alphabetisch geordnet)</b> .....	<b>27</b>
<b>Verzeichnis der Bildzeichen (Geordnet nach ISO 7000)</b> .....	<b>31</b>