

# DIN 6885-2:2021-06 (D)

## Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form für Werkzeugmaschinen - Teil 2: Maße, Toleranzen, Masse

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Zeichen, Benennung und Einheiten .....	5
5 Bezeichnungen und Bestellangaben .....	6
5.1 Bezeichnung.....	6
5.2 Bestellangaben.....	6
6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen .....	7
6.1 Passfederformen .....	7
6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails) .....	8
7 Werkstoff .....	15
8 Oberfläche.....	15
Literaturhinweise .....	16