DIN ISO 9022-13:2001-05 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 13: Schocken, Dauerschocken und Frei Fallen bei trockener Wärme oder Kälte (ISO 9022-13:1998)

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen 4

4 Beanspruchung 5
4.1 Allgemeines 5
4.2 Beanspruchungsart 64: Schocken bei trockener Wärme 5
4.3 Beanspruchungsart 65: Dauerschocken bei trockener Wärme 5
4.4 Beanspruchungsart 66: Schocken bei Kälte 6
4.5 Beanspruchungsart 67: Dauerschocken bei Kälte 6
4.6 Beanspruchungsart 68: Frei Fallen bei trockener Wärme 7
4.7 Beanspruchungsart 69: Frei Fallen bei Kälte 7

5 Durchführung der Prüfung 8
5.1 Allgemeines 8
5.2 Ablauf der Prüfung für den Fall, dass die Schockmaschine nicht innerhalb einer Kälte- oder Wärmekammer betrieben werden kann 8

6 Bezeichnung 8

7 Einzelbestimmung 8