DIN ISO 9022-20:2001-05 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre (ISO 9022:20:1997)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Allgemeine Anforderungen 3

4 Beanspruchung 4
4.1 Beanspruchungsart 41: Schwefeldioxid (SO_2) in feuchter Atmosphäre 4
4.2 Beanspruchungsart 42: Schwefelwasserstoff (H_2S) in feuchter Atmosphäre 4

5 Durchführung der Prüfung 4
5.1 Allgemeines 4
5.2 Vorbehandlung 4

6 Bezeichnung 4

7 Einzelbestimmung 5

Anhang A (informativ) Erläuterungen 5

Anhang B (informativ) Literaturhinweise 6