DIN 6885-2:2021-06 (D)

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form für Werkzeugmaschinen - Teil 2: Maße, Toleranzen, Masse

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Zeichen, Benennung und Einheiten ... 5

5 Bezeichnungen und Bestellangaben ... 6
5.1 Bezeichnung ... 6
5.2 Bestellangaben ... 6

6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen ... 7
6.1 Passfederformen ... 7
6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails) ... 8

7 Werkstoff ... 15

8 Oberfläche ... 15

Literaturhinweise ... 16