DIN 50977:2005-12 (D)

Messung von Schichtdicken - Berührungslose Messung der Dicke von Schichten am kontinuierlich bewegten Messgut

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Begriffe 3

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 5

5 Messeinrichtung 5

6 Sicherheitstechnische Anforderungen 6

7 Kalibrieren 6

8 Durchführung der Messung 7

9 Einflüsse auf den Messwert 7

10 Auswertung 7

11 Messunsicherheit 7

12 Prüfbericht 8