DIN ISO 9022-8:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen (ISO 9022-8:1994)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen 3

4 Beanspruchung 4
4.1 Beanspruchungsart 80: Hoher Druck, innen 4
4.2 Beanspruchungsart 81: Niedriger Druck, innen 4
4.3 Beanspruchungsart 82: Eintauchen 5

5 Durchführung der Prüfung 5
5.1 Allgemeines 5
5.2 Vorbehandlung und Anfangskontrolle bei Beanspruchungsart 82 5
5.3 Druckänderungskurve für die Beanspruchungsarten 80 und 81 5
5.4 Angaben zu Betriebsart 2 5
5.5 Nachbehandlung und Endkontrolle bei Beanspruchungsart 82 5
5.6 Beurteilung bei Beanspruchungsart 82 5

6 Bezeichnung 6

7 Einzelbestimmung 6

Anhang A (informativ) Erläuterungen 6