DIN ISO 9022-12:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 12: Oberflächenverunreinigung (ISO 9022-12:1994)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen 4
3.1 Prüflinge 4
3.2 Prüffilz 4
3.3 Prüfgewicht und Anordnung der Prüffilze 4

4 Beanspruchung 6
4.1 Beanspruchungsart 86: Kosmetische Grundstoffe und künstlicher Handschweiß 7
4.2 Beanspruchungsart 87: Laborchemikalien 8
4.3 Beanspruchungsart 88: Hilfs- und Betriebsstoffe für Fertigungsstätten 9
4.4 Beanspruchungsart 89: Betriebsmittel für Luft-, See- und Landfahrzeuge 10

5 Durchführung der Prüfung 10
5.1 Allgemeines 10
5.2 Vorbehandlung 10
5.3 Maßnahmen zur Beanspruchung 11
5.4 Nachbehandlung 11
5.5 Beurteilung 11
5.6 Allgemeiner Wert für die Beurteilung 11

6 Bezeichnung 12

7 Einzelbestimmung 12

Anhang A (normativ) Bestimmung des pH-Wertes eines wasserhaltigen Extrakts des Prüffilzmaterials 13