DIN EN 13999-2:2007-07 (D)

Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 2: Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen; Deutsche Fassung EN 13999-2:2007

Inhalt

Seite

Vorwort 3
Sicherheit 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Kurzbeschreibung 4
4 Reagenzien und Materialien 4
5 Prüfgeräte 5
6 Durchführung 6
7 Identifizierung und Berechnung 10
8 Präzision und systematischer Fehler 12
9 Prüfbericht 12
10 Qualitätskontrolle 13
Literaturhinweise 14