DIN EN 13999-4:2007-07 (D)

Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 4: Bestimmung flüchtiger Diisocyanate; Deutsche Fassung EN 13999-4:2007

Inhalt

Seite

Vorwort 3
Sicherheit 4
1 Anwendungsbereich 5
2 Normative Verweisungen 5
3 Kurzbeschreibung 5
4 Reagenzien und Materialien 6
5 Prüfgeräte 6
6 Durchführung 7
7 Identifizierung und Berechnung 10
8 Störungen 11
9 Präzision und systematischer Fehler 11
10 Prüfbericht 11
11 Qualitätskontrolle 12
Literaturhinweise 13