DIN EN 13147:2001-07 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern; Deutsche Fassung EN 13147:2001

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Begriffe 3

3 Prinzip 3

4 Gerät 3
4.1 Einrichtung zur Probenvorbereitung 3
4.2 Messeinrichtung 3

5 Probenvorbereitung 4

6 Durchführung 5
6.1 Einbau der Probe 5
6.2 Ausgangsstellung 6
6.3 Messen des Winkels des Dralls 6
6.4 Messen der Längsbiegung 7
6.5 Messen der Seitwärtsbiegung 7

7 Prüfbericht 8