DIN ISO 10071-1:2010-11 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-Schneidstempel für leichte Beanspruchung (ISO 10071-1:2008)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 3

41 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Maße ... 5
4.1 Bezugsmaße — Kugel in Arbeitsstellung ... 5
4.2 Schneidstempel ... 7
4.3 Sucherstifte ... 10
4.4 Schneidstempel mit Auswerfer ... 12

5 Werkstoff und Härte ... 15

6 Bezeichnung ... 15

Literaturhinweise ... 16

Bilder

Bild 1 ... 6

Bild 2 ... 7

Bild 3 ... 8

Bild 4 ... 9

Bild 5 ... 10

Bild 6 ... 11

Bild 7 ... 12

Bild 8 ... 13

Bild 9 ... 14

Tabellen

Tabelle 1 ... 6

Tabelle 2 ... 7

Tabelle 3 ... 8

Tabelle 4 ... 9

Tabelle 5 ... 10

Tabelle 6 ... 11

Tabelle 7 ... 12

Tabelle 8 ... 13

Tabelle 9 ... 14