DIN 4000-94:2012-01 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 94: Schnellwechsel-Einsätze

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung ... 4

4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1 ... 4
4.1 Grundformen ... 4
4.2 Merkmale ... 7
4.3 Festlegungen zu den Merkmalkennungen ... 8

5 Konformitätsklassen ... 12
5.1 Allgemeines ... 12
5.2 Konformitätsklasse 1 (CC1) ... 12
5.3 Konformitätsklasse 2 (CC2) ... 12
5.4 Konformitätsklasse 3 (CC3) ... 12
5.5 Konformitätsklasse 4 (CC4) ... 12
5.6 Vererbung der Merkmale in den Konformitätsklassen ... 12
5.7 Attribute der Merkmale ... 12

6 Merkmale — Konformitätsklassen ... 13
6.1 Allgemeines ... 13
6.2 Merkmale — Konformitätsklasse 1 ... 13
6.3 Merkmale — Konformitätsklasse 2 ... 13
6.4 Merkmale — Konformitätsklasse 3 ... 14
6.5 Merkmale — Konformitätsklasse 4 ... 15

Literaturhinweise ... 16

Bilder

Bild 1 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. zylindrische Schäfte ... 4

Bild 2 — Schnellwechsel-Einsatz mit kegeliger Aufnahme für z. B. Spannzangen ... 5

Bild 3 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. Spannzangen ... 5

Bild 4 — Schnellwechseleinsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnahmenut für z. B. zylindrische Schäfte ... 6

Bild 5 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme für Spannzangen ... 6

Tabellen

Tabelle 1 — Merkmalliste ... 7

Tabelle 2 — Kühlschmierstoffeintritt ... 10

Tabelle 3 — Kühlschmierstoffaustritt ... 11

Tabelle 4 — Konformitätsklasse 1 für alle Bildkennungen 13
Tabelle 5 — Konformitätsklasse 2 für alle Bildkennungen 13
Tabelle 6 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 1 bis 5 14
Tabelle 7 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennungen 1 bis 5 15