DIN ISO 10071-1:2002-08 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-Schneidstempel für leichte Beanspruchung (ISO 10071-1:2001)

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Maße 4

5 Werkstoff und Härte 14

6 Bezeichnung 14