DIN ISO 10071-2:2006-03 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 2: Schnellwechsel-Schneidstempel für schwere Beanspruchung (ISO 10071-2:2005)

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Maße 4
4.1 Nennmaße — Kugel in Arbeitsstellung 4
4.2 Schneidstempel 6
4.3 Sucherstifte — Formen C und D 9
4.4 Schneidstempel mit Bohrung (für Auswerfer) 10
5 Werkstoff und Härte 13
6 Bezeichnung 13
Literaturhinweise 14