DIN 55687:2009-08 (D)

Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ketone - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Kurzbeschreibung 5

5 Geräte und Chemikalien 5

6 Probenahme 7

7 Durchführung 7

8 Auswertung 8

9 Präzision 9

10 Prüfbericht 9

Anhang A (informativ) **Gaschromatogramme von Ketonen nach DIN 53247** 10

Literaturhinweise 14