DIN 53240-3:2016-03 (D)

Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Hydroxylzahl - Teil 3: Schnellverfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Kurzbeschreibung ... 5

5 Reagenzien ... 5

6 Geräte ... 6

7 Probenahme ... 6

8 Durchführung ... 6

9 Auswertung ... 6

10 Präzision ... 7

11 Prüfbericht ... 7

Literaturhinweise ... 8