DIN 55686:2006-07 (D)

Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ester der Essigsäure - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 5
4 Kurzbeschreibung 5
5 Geräte und Chemikalien 5
6 Probenahme 7
7 Durchführung 7
8 Auswertung 9
9 Präzision des Verfahrens (nach DIN EN ISO 4259) 9
10 Prüfbericht 10
Anhang A (informativ) **Gaschromatogramme von Estern der Essigsäure nach DIN 53246** 11
Literaturhinweise 26