DIN 66160:2017-02 (D)

Messen disperser Systeme - Begriffe

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4
3.1 Allgemeines 4
3.2 Merkmale 8
3.3 Verfahren 12
3.3.1 Kennzeichnung von Trennungen 12
3.3.2 Siebanalyse 14
3.3.3 Sichtanalyse 17
3.3.4 Sedimentationsanalyse 18
3.3.5 Bestimmung der spezifischen Oberfläche 19
3.4 Symbole 19

Stichwortverzeichnis 20

Literaturhinweise 22