DIN ISO 9022-11:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 11: Schimmelwachstum (ISO 9022-11:1994)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen 4
3.1 Prüfpilze 4
3.2 Pilzsporensuspension 4
3.2.1 Pilzkulturen 4
3.2.2 Sporensuspension 4
3.2.3 Mischsporensuspension 5
3.3 Kontrollstreifen 6
3.4 Prüfling 6
3.5 Brutschränke und Klimakammern 7

4 Beanspruchungsart 85: Schimmelwachstum 8

5 Durchführung der Prüfung 8
5.1 Allgemeines 8
5.2 Vorbehandlung 8
5.3 Maßnahmen während der Beanspruchung 8
5.4 Nachbehandlung 9
5.5 Beurteilung 9
5.6 Allgemeine Annahmekriterien 9

6 Bezeichnung 9

7 Einzelbestimmung 9

Anhang A (informativ) Erläuterungen 10