DIN 58950-7:2003-04 (D)

Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren für pharmazeutische Sterilisiergüter - Teil 7: Anforderungen an die Betriebsmittel und bauliche Anforderungen

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Betriebsmittel 3

5 Anforderungen an die Betriebsmittel 4
5.1 Schnittstellen, Leistungsgrenzen 4
5.2 Betriebsmittelreinheit 4
5.2.1 Allgemeines 4
5.2.2 Reinheit des Dampfes 4
5.2.3 Reinheit des Wassers 5
5.2.4 Reinheit von Druckluft 6
5.3 Betriebsmittelsysteme 6
5.3.1 Druck 6
5.3.2 Wasser 8
5.3.3 Druckluft 9
5.3.4 Elektrische Versorgung (EL) 9
5.4 Betriebsmittelentsorgung 10
5.4.1 Abblaseleitungen von Sicherheitsventilen 10
5.4.2 Kondensat 10
5.4.3 Abwasser 11
5.4.4 Abluft aus Sterilisierdruckbehältern und Vakuumanlagen 11
5.4.5 Abwärme des Dampf-Sterilisators 11

6 Bauliche Anforderungen 11
6.1 Bauwerke 11
6.1.1 Maße 11
6.1.2 Fundamente, Decken 12

Anhang A (informativ) Formblatt Betriebsmittelversorgung und -entsorgung 13

Literaturhinweise 16