DIN 6868-161:2013-01 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 161: Abnahmeprüfung nach RöV an zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen zur digitalen Volumentomographie

Inhalt

Seite

Vorwort 4

1 Anwendungsbereich 6

2 Normative Verweisungen 6

3 Begriffe 6

4 Durchführung der ABNAHMEPRÜFUNG 7
4.1 Allgemeines 7
4.2 PRÜFKÖRPER 8
4.3 Prüfpositionen 10
4.3.1 Sicht- und Funktionsprüfung 10
4.3.2 Ausrichtung des NUTZSTRAHLENFELDES zur aktiven Detektorfläche 11
4.3.3 Reproduzierbarkeit der Dosis 11
4.3.4 Ortsauflösung der Rekonstruktion 11
4.3.5 Ortsauflösung 12
4.3.6 ABNAHMEINDIKATOR 12
4.3.7 HOMOGENITÄTSINDIKATOR 14
4.3.8 ARTEFAKTE 14

Anhang A (normativ) **Vereinfachte Bestimmung des MODULATIONSÜBERTRAGUNGSVERHALTENS** 16

Anhang B (normativ) **Berechnung des KONTRAST-RAUSCH-INDIKATORS** 18

Anhang C (informativ) **Mögliche ARTEFAKTE in der DENTALEN DIGITALEN VOLUMENTOMOGRAPHIE** 20
C.1 Allgemeines 20
C.2 Aufhärtungsartefakte 20
C.3 Auslöschungsartefakte 21
C.4 Partieller Volumeneffekt und Exponential Edge Gradient Effekt (EEGE) 22
C.5 Aliasing-Artefakte 22
C.6 Ringartefakte 23
C.7 ARTEFAKTE bedingt durch Geometriefehler (z. B. Bewegungsartefakte) 24

Anhang D (informativ) **Dosismessung in der DENTALEN DIGITALEN VOLUMENTOMOGRAPHIE – Unterschiede zur Computertomographie** 25
D.1 Hintergrund 25
D.2 Voraussetzungen zur Dosismessung in der DENTALEN DIGITALEN VOLUMENTOMOGRAPHIE 25
D.2.1 Abgebildetes Volumen 25
D.2.2 Scangeometrie 25
D.2.3 Messgeräte 26
D.3 Zusammenfassung 26

Anhang E (informativ) **Illustrationen** 27
E.1 MODULATIONSÜBERTRAGUNGSVERHALTEN 27
E.2 Scangeometrien 28
E.3 Homogenität 29

Literaturhinweise 30

Stichwortverzeichnis 32

Bilder

Bild 1 — Aufbau und Anordnung des PRÜFKÖRPERS im Strahlengang 8

Bild 2 — PRÜFKÖRPER homogene Teile 9

Bild 3 — PRÜFKÖRPER Strukturelemente, Aufsicht und seitlicher Schnitt 10

Bild C.1 — Typische streifenförmige Aufhärtungsartefakte in Strahlengangsrichtung ausgelöst durch Metallimplantate (Titan) in der DENTALEN DIGITALEN VOLUMENTOMOGRAPHIE 21

Bild C.2 — Auslöschungsartefakte in Strahlengangsrichtung durch hochdichte Goldrestaurationen an den Zähnen 21

Bild C.3 — Fehler in den Intensitäten 22

Bild C.4 — Feine Linienmuster (Moiré-Muster) 23

Bild C.5 — Ringartefakte 23

Bild C.6 — Typische Bewegungsartefakte, die sich als Doppelkonturen manifestieren 24

Bild E.1 — Beispiel für die Positionierung und Grenzen des Feldes zur Bestimmung des MODULATIONSÜBERTRAGUNGSVERHALTENS 27

Bild E.2 — Beispiel für die Darstellung des MODULATIONSÜBERTRAGUNGSVERHALTENS 28

Bild E.3 — Horizontaler Schnitt durch eine Scangeometrie (Beispiel 1) 28

Bild E.4 — Horizontaler Schnitt durch eine Scangeometrie (Beispiel 2) 29

Bild E.5 — Beispiel für die Positionierung und Grenzen der Felder zur Bestimmung der Homogenität 29