DIN 6868-2:1996-07 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 2: Konstanzprüfung der Filmverarbeitung

Inhalt

Seite

Vorwort 1
1 Anwendungsbereich und Zweck 2
2 Normative Verweisungen 2
3 Begriffe 2
4 Prüfmittel 2
5 Kenngrößen 3
6 Grenzabweichungen 3
7 Durchführung der Prüfung 4
8 Messung der Entwicklerbad-Temperatur 5
9 Prüfung des Dunkelraums 5
Anhang A (normativ) Anforderungen an Densitometer und Sensitometer 6
Anhang B (Informativ) Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnung der Meßergebnisse bei der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung 7