DIN 6855-4:2004-11 (D)

Qualitätsprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 4: Konstanzprüfung von Positronen-Emissions-Tomographen (PET)

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 3

2 Normative Verweisungen ... 3

3 Begriffe ... 3

4 PRÜFVERFAHREN ... 6
4.1 KALIBRIERUNGSFAKTOR und Kreuzkalibrierung ... 6
4.2 RELATIVE MESSSTRAHLEMPFINDLICHKEIT und Gültigkeit der Normalisierung ... 6
4.3 TRANSVERSALE AUFLÖSUNG ... 7
4.4 Bilddokumentation ... 7
4.5 Abbildungsmaßstab ... 7
4.6 Mechanische Teile ... 7

5 Häufigkeit der KONSTANZPRÜFUNG ... 7

Stichwortverzeichnis ... 8

Tabellen

Tabelle 1 — Prüfhäufigkeiten ... 7