DIN 6855-4:2004-11 (D)

Qualitätsprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 4: Konstanzprüfung von Positronen-Emissions-Tomographen (PET)

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 PRÜFVERFAHREN 6
4.1 KALIBRIERUNGSFAKTOR und Kreuzkalibrierung 6
4.2 RELATIVE MESSSTRAHLEMPFINDLICHKEIT und Gültigkeit der Normalisierung 6
4.3 TRANSVERSALE AUFLÖSUNG 7
4.4 Bilddokumentation 7
4.5 Abbildungsmaßstab 7
4.6 Mechanische Teile 7

5 Häufigkeit der KONSTANZPRÜFUNG 7

Stichwortverzeichnis 8

Tabellen

Tabelle 1 — Prüfhäufigkeiten 7