DIN EN 22553:1997-03 (D)

Schweiß- und Lötnähte - Symbolische Darstellung in Zeichnungen (ISO 2553:1992); Deutsche Fassung EN 22553:1994

Inhalt

Seite

Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Allgemeines 3
4 Symbole 3
4.1 Grundsymbole 3
4.2 Kombinationen von Grundsymbolen 4
4.3 Zusatzsymbole 5
5 Lage der Symbole in Zeichnungen 5
5.1 Allgemeines 5
5.2 Beziehung zwischen der Pfeillinie und dem Stoß 6
5.3 Lage der Pfeillinie 7
5.4 Lage der Bezugslinie 7
5.5 Lage des Symbols zur Bezugslinie 7
6 Bemaßung der Nähte 8
6.1 Allgemeine Regeln 8
6.2 Einzutragende Hauptmaße 8
7 Ergänzende Angaben 11
7.1 Ringsum-Naht 11
7.2 Baustellennaht 11
7.3 Angabe des Schweißprozesses 11
7.4 Reihenfolge der Angaben in der Gabel des Bezugszeichens 11
8 Anwendungsbeispiele für Punkt- und Liniennaht 12
Anhang A Anwendungsbeispiele für Symbole 14
Anhang B Regeln für die Umstellung von Zeichnungen nach ISO 2553-1974 auf das neue System nach ISO 2553 :1992 30
Anhang ZA Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen 30