DIN 52108:2010-05 (D)

Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe - Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme - Schleifscheiben-Verfahren

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Kurzbeschreibung 4
5 Prüfeinrichtungen 4
6 Proben 8
7 Durchführung 8
8 Auswertung 10
9 Prüfbericht 11