DIN 51401:2010-07 (D)

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - Begriffe

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Allgemeine Begriffe 4

4 Gerätetechnische Begriffe - Strahlungsquellen 10

5 Gerätetechnische Begriffe - Atomisierungseinheit 12

6 Gerätetechnische Begriffe — Spektrometer (6.1) und Strahlungsführung (6.10) 17

7 Eigenschaften der optischen Systeme mit dispersivem Spektralapparat 20

8 Messgrößen 21

9 Messen, Kalibrieren (9.4) und Auswerten 22

10 Methodische Begriffe 29

11 Störungen durch Begleitsubstanzen 33

12 Automation (12.1) 35

Anhang A (informativ) **Schema zur Kennzeichnung der definierten Messlösungen** 36

Literaturhinweise 37

Stichwortverzeichnis 38