DIN 51400-10:2010-08 (D)

Prüfung von Mineralölen und Brennstoffen - Bestimmung des Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel) - Teil 10: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Kurzbeschreibung 4
4 Geräte und Prüfmittel 4
5 Chemikalien 5
6 Probenahme 5
7 Aufstellen der Bezugskurven (Kalibrierung) 5
8 Einstellen des ICP OES-Spektrometers 7
9 Probenvorbereitung 7
10 Durchführung 7
11 Auswertung 7
12 Angabe des Ergebnisses 8
13 Präzision 8
14 Prüfbericht 8