DIN 51820:2013-12 (D)

Prüfung von Schmierstoffen - Infrarotspektrometrische Analyse von Schmierfetten - Aufnahme und Auswertung von Infrarotspektren

Inhalt

Seite

Vorwort 3
Einleitung 4
1 Anwendungsbereich 5
2 Normative Verweisungen 5
3 Kurzbeschreibung 5
4 Geräte 5
5 Lösemittel für die Küvettenreinigung 6
6 Vorbereitung der Messung 7
7 Durchführung 7
8 Aufzeichnung des IR-Spektrums 7
9 Qualitative Auswertung 8
10 Angabe der Ergebnisse 8
11 Präzision 8
Literaturhinweise 9