DIN 51004:1994-06 (D)

Thermische Analyse (TA); Bestimmung der Schmelztemperaturen kristalliner Stoffe mit der Differenzthermoanalyse (DTA)

Inhalt

Seite

Anwendungsbereich 1
2 Begriffe und Grundlagen 1
3 Probenahme und Probenvorbereitung 2
4 Geräte 2
5 Kalibrierung 2
6 Durchführung und Auswertung 2
7 Prüfbericht 4