DIN 51007:1994-06 (D)

Thermische Analyse (TA); Differenzthermoanalyse (DTA); Grundlagen

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck 1
2 Begriffe 1
3 Kurzbeschreibung der Verfahren 1
4 Geräte 2
5 Untersuchungen von physikalisch-chemischen Vorgängen mit der DTA 3
6 Kalibrierung 8
7 Probenahme 10
8 Probenvorbereitung 10
9 Apparative Vorbereitung der Messung 10
10 Darstellung der DTA- und DDK-Kurven 10
11 Prüfbericht 10
Zitierte Normen und andere Unterlagen 11
Erläuterungen 11