DIN 25412-1 Beiblatt 1:2015-12 (D)

Laboreinrichtungen - Handschuhkästen - Teil 1: Maße und Anforderungen; Beiblatt 1: Beispiele für Zusatzausrüstungen

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Verweisungen 4

2 Schleusen 4

3 Verschlüsse 4

4 Elektro-Installation 5

5 Medien-Installation 5

6 Bedienung (und Zubehör) 5

7 Lüftung 6

8 Anbauten 6

9 Haltevorrichtungen 6

10 Sonstiges Zubehör 7