DIN 51926:2016-08 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung des Gehaltes an Mesophasen in Bindemitteln durch quantitative Bildanalyse - Binde- und Imprägniermittel

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Kurzbeschreibung ... 4

5 Geräte und Hilfsmittel ... 4

5.1 Schliffherstellung ... 4

5.2 Mikroskopausrüstung ... 4

6 Probenvorbereitung ... 5

7 Durchführung ... 5

8 Auswertung ... 5

9 Prüfbericht ... 5

10 Präzision ... 6