DIN 51401-1 Beiblatt 1:2000-04 (D)

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - Teil 1: Begriffe; Erläuterungen

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 2

4 Gerätetechnische Begriffe - Strahlungsquelle 2

5 Gerätetechnische Begriffe - Atomisierungseinheit 2

6 Gerätetechnische Begriffe - Spektrometer und Strahlungsführung 4

7 Eigenschaften der optischen Systeme mit dispersivem Spektralapparat 7

8 Messgrößen 7

9 Messen, Kalibrieren, Auswerten 7

10 Methodische Begriffe 8

11 Störungen durch Begleitsubstanzen 10

12 Mechanisieren und Automatisieren 10