DIN 53800-1:2003-06 (D)

Textilien - Bestimmung der Handelsmasse - Teil 1: Bestimmung der Trockenmasse durch Trocknen im Heißluftstrom

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Begriffe 2

4 Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens 6

5 Prüfeinrichtung 6

6 Überwachen des Prüfgerätes 7

7 Durchführung 8

8 Prüfbericht 10