DIN 51008-1:2004-05 (D)

Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 1: Begriffe für Systeme mit Funken und Niederdruckentladungen

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Systeme mit Funken 3

4 Systeme mit Niederdruckentladung 10

5 Mess- und Verfahrenstechnische Begriffe 16

6 Begriffe zur Strahlungsmessung 19

7 Probenspezifische Begriffe 19

8 Begriffe zum Kalibrieren 21

9 Auswerten 24

10 Analytische Grenzwerte und Bewertung 25