DIN 52108:2007-01 (D)

Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe - Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme - Schleifscheiben-Verfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 3
2 Normative Verweisungen ... 3
3 Begriffe ... 3
4 Kurzbeschreibung ... 4
5 Prüfeinrichtungen ... 4
6 Proben ... 6
7 Durchführung ... 7
8 Auswertung ... 8
9 Prüfbericht ... 9