DIN 53109:2008-05 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2
2 Normative Verweisungen 2
3 Begriffe 3
4 Bezeichnung 3
5 Geräte 3
5.1 Prüfgerät 3
5.2 Analysenwaage 5
6 Kalibrierung 5
7 Probenahme 5
8 Proben 5
8.1 Form, Herstellung und Anzahl 5
8.2 Vorbehandlung 5
9 Durchführung 5
9.1 Abrieb von trockenen Proben 5
9.2 Abrieb von nassen Proben 6
10 Auswertung 6
10.1 Abrieb von trockenen Proben 6
10.2 Abrieb von nassen Proben 6
11 Prüfbericht 7