DIN 53108:2011-01 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Bestimmung der Rauheit nach Bendtsen

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Kurzbeschreibung ... 4

5 Gerät ... 5
5.1 Messanordnung ... 5
5.2 Aufstellung ... 8
5.3 Dichtheit ... 8
5.4 Prüfung des Messkopfes ... 8
5.5 Glasplatte ... 9
5.6 Korrektur des Luftvolumendurchflusses ... 9
5.7 Funktionsprüfung des Manostaten ... 9
5.8 Prüfung der Schwebekörper-Durchflussmessgeräte ... 9

6 Proben ... 10
6.1 Probenahme ... 10
6.2 Anzahl ... 10
6.3 Maße ... 10

7 Vorbehandlung der Proben ... 10

8 Durchführung ... 10

9 Auswertung ... 11

10 Prüfbericht ... 11

Anhang A (informativ) Allgemeine Erklärungen ... 12

Literaturhinweise ... 13