DIN 55992-1:2006-06 (D)

Bestimmung einer Maßzahl für die Staubentwicklung von Pigmenten und Füllstoffen - Teil 1: Rotationsverfahren

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Begriffe 3
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 4
5 Geräte 4
5.1 Staubentwicklungsgerät 4
6 Probenahme 7
7 Vorbereitung 7
8 Durchführung 7
9 Auswertung 8
10 Prüfbericht 9