DIN EN 1149-3:2004-07 (D)

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus; Deutsche Fassung EN 1149-3:2004

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 5

4 Prüfverfahren 6
4.1 Probenherstellung und -konditionierung 6
4.2 Triboelektrische Aufladung (Prüfverfahren 1) 6
4.3 Influenzaufladung (Prüfverfahren 2) 8

5 Prüfbericht 10

Anhang A (informativ) Erläuterungen 17

Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen 18