Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 12697-6:2020-05
Datum / Date	2023-08-31
<p>Asphalt — Prüfverfahren — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-Probekörpern; Deutsche Fassung EN 12697-6:2020 Bituminous mixtures — Test methods — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens; German version EN 12697-6:2020 Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses; Version allemande EN 12697-6:2020</p> <p>In der deutschen Fassung der DIN EN 12697-6:2020-05 wurden folgende Fehler erkannt:</p> <p>In 10.3 müssen die Definitionen der Symbole m_2 und m_3 wie folgt korrigiert werden: m_2 - die Masse des trockenen, umhüllten Probekörpers, in Gramm (g); m_3 - die Masse des umhüllten Probekörpers in Wasser, in Gramm (g)</p> <p>In the German version of DIN EN 12697-6:2020-05 the following errors have been noted:</p> <p>In 10.3 the definitions of the symbols m_2 and m_3 shall be amended as follows: m_2 - die Masse des trockenen, umhüllten Probekörpers, in Gramm (g); m_3 - die Masse des umhüllten Probekörpers in Wasser, in Gramm (g)</p> <p>HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</p> <p>INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</p>	

- Leerseite -