DK 502.2.05/.08(203):546.224–31
543.274:: 542.943.6:543.217.6
614.71/.72.078.3:351.777.51(083.132)

VDI-RICHTLINIEN

Februar 1974

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Messung gasförmiger Emissionen

Messen der Schwefeldioxid-Konzentration Wasserstoffperoxid-Verfahren Gravimetrische Bestimmung

VDI 2462
Blatt 3

Gaseous emission measurement.
Determination of sulphur dioxide.
Gravimetric hydrogen peroxide method.

Der Entwurf dieser Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundesanzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.

BESTÄTIGT VDI zuletzt 2026

Inhalt

1. Grundlage des Verfahrens 2
2. Geräte und Chemikalien 2
2.1. Geräte 2
2.2. Chemikalien 2
3. Aufbau des Meßplatzes 2
4. Durchführen der Messung 2
4.1. Probenahme 2
4.2. Analytische Bestimmung 2
5. Kalibrierung und Überprüfen der Analysenfunktion 3
6. Berechnen des Ergebnisses 3
7. Verfahrenskenngrößen 3
8. Einsatzmöglichkeit 3
Schrifttum 3

VDI-Kommission Reinhaltung der Luft
Arbeitsgruppe Messen von Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid
im Ausschuß Messen von Gasen

Preisgr. 4

Frühere Ausgabe: 9.72 Entwurf
Alle Rechte vorbehalten © VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1974
Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln