DIN 53351:2003-09 (D)

Prüfung von Kunstleder und ähnlichen Flächengebilden - Dauerfaltverhalten (Flexometer-Verfahren)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Bezeichnung des Verfahrens 3

5 Kurzbeschreibung 4

6 Geräte 4

7 Probekörper 8
7.1 Probenahme 8
7.2 Anzahl der Probekörper 8
7.3 Vorbehandlung der Probekörper 8

8 Durchführung 8

9 Auswertung 9

10 Prüfbericht 10

Anhang A (normativ) Erläuterungen 11