DIN 12781:2025-08 (D)

Laborgeräte aus Glas - Labor-Stockthermometer

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Einheit 4
5 Maße, Bezeichnung 4
6 Werkstoffe 7
7 Ausführung 7
8 Justierung 7
9 Fehlergrenzen 7
10 Kennzeichnung 8
Literaturhinweise 9

Bilder

Bild 1 — Labor-Stockthermometer 5

Tabellen

Tabelle 1 — Nennmessbereich, Skalenteilungswert, Fehlergrenzen, Skalenbild, Fadenbezugstemperatur 6
Tabelle 2 — Maße der Labor-Stockthermometer mit dem Nennmessbereich −35 °C bis 50 °C 6
Tabelle 3 — Maße der Labor-Stockthermometer mit Nennmessbereich −20 °C bis 360 °C 6