DIN 50502:1998-05 (D)

Chemische Analyse von Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Kupfer in unlegiertem, mindestens 99,90 %igem Kupfer

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 2

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens 2

3 Geräte 2

4 Reagenzien 2

5 Probenahme 2

6 Durchführung 2
6.1 Wägungen 2
6.2 Elektrogravimetrische Bestimmung 3
6.3 Photometrische Bestimmung des 3
6.4 Atomabsorptionsspektrometrische Bestimmung des Restkupfergehaltes 3

7 Auswertung 4

8 Wiederholgrenze 4

9 Prüfbericht 4